


К Акту обследования Оси к паспорту доступности ОСИ № 2от 18.01.2021г.

Схема движения от остановки к школе




Приложение 1.



Пути движения от остановки общественного транспорта

Результаты фотофиксации.

Фото №1



Фото№2



Фото№3



Фото№4 (Остановка школа)

Вход в здание. г.Кинель, ул Первомайская, д. 31А

Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8



Приложение 3 к акту обследования ОСИ паспорта доступности ОСИ № 2 от 18.01.2021г.
Пути движения внутри здания (в т.ч Пути эвакуации)

Фото №17

Фото №18

Фото №19




Фото №20



Фото №21



Фото №22

Пути движения внутри здания (в т.ч. Пути эвакуации)



Фото № 26

Фото №27



Пути движения внутри здания (в т.ч пути эвакуации).

Фото №32



Фото№33




Фото №34

Фото №35

Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации).

Фото №43




Фото №44






Фото №45

фото №46

Пути (путей) движения внутри здания(в т.ч. путей эвакуации Система информации на объекте.

Фото №47




Фото №48



Фото №49




фото №50

Зона целевого обслуживания. Учебные кабинеты.

Фото №23




Фото №24





Фото №25

Столовая.

Фото №28




Фото №29





Фото №30





Фото №31

Медицинский кабинет.

Фото №36



Фото№37





Фото №38

Санитарно-гигиенические помещения.

Фото №13




Фото №14




Фото №15

фото №16

Система информации на объекте.

Фото №39




Фото №40



Фото №41

фото №42

Приложение 6 к акту обследования ОСИ паспорта доступности ОСИ №2 от 18.01.2021г.
Пути движения внутри здания. Система информации на объекте.

Фото №9

фото №10





Фото №11

Фото №12